




**Embase à collerette carrée avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable (spécifications 38 & 42) / Square flange receptacle with removable backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 & 42 suffix)**


00 T	
00 RT	



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	E	F max	G max	J	M max	
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp										
8	851 00 T 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			51.60	12.03	11.70	1.32	18.25	15.09	20.99	7.45	3.13	3.70
10	851 00 T 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			51.60	15.01	11.70	1.32	20.25	18.26	24.19	9.00	3.13	3.70
12	851 00 T 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			51.60	19.07	11.70	1.32	24.75	20.62	26.54	13.30	3.13	3.70
14	851 00 T 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			51.60	22.25	11.70	1.32	27.75	23.00	28.89	16.50	3.13	3.70
16	851 00 T 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			51.60	25.42	11.70	1.32	30.05	24.61	31.29	18.50	3.13	3.70
18	851 00 T 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			52.00	28.60	11.70	1.32	34.15	26.97	33.69	21.90	3.13	3.70
20	851 00 T 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			55.10	31.77	14.35	2.15	37.25	29.36	36.89	25.10	3.13	3.70
22	851 00 T 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			55.10	34.95	14.35	2.15	40.45	31.75	39.99	28.20	3.13	3.70
24	851 00 T 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>	851 00 RT 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> / <sub>42</sub>			55.10	38.12	15.20	2.15	43.65	34.92	43.15	31.40	3.81	3.70

**Embase à collerette carrée avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable / Square flange receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving**

00 G	
00 RG	VG 95328 R



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	E	F max	G max	J	M max	
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp										
8	851 00 G 8.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 8.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	12.03	11.70	1.32	16.30	15.09	20.99	7.45	3.13	3.60
10	851 00 G 10.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 10.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	15.01	11.70	1.32	18.30	18.26	24.19	10.30	3.13	3.60
12	851 00 G 12.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 12.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	19.07	11.70	1.32	22.30	20.62	26.54	13.20	3.13	3.60
14	851 00 G 14.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 14.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	22.25	11.70	1.32	25.30	23.00	28.89	16.50	3.13	3.60
16	851 00 G 16.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 16.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	25.42	11.70	1.32	28.30	24.61	31.29	19.35	3.13	3.60
18	851 00 G 18.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 18.. P <sub>S</sub> . 50..			54.00	28.60	11.70	1.32	32.30	26.97	33.69	21.60	3.13	3.60
20	851 00 G 20.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 20.. P <sub>S</sub> . 50..			59.30	31.77	14.35	2.15	34.30	29.36	36.89	24.80	3.13	3.60
22	851 00 G 22.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 22.. P <sub>S</sub> . 50..			59.30	34.95	14.35	2.15	38.30	31.75	39.99	27.90	3.13	3.60
24	851 00 G 24.. P <sub>S</sub> . 50..	851 00 RG 24.. P <sub>S</sub> . 50..			59.30	38.12	15.20	2.15	41.30	34.92	43.15	31.00	3.81	3.60